



2024年10月31日

第30回 SBM1級スポーツ自転車整備士検定（東京）合格者発表

■実施日

2024年9月18日（水）、19日（木）

■実施場所

有明GYM-EX（東京都江東区）

■受験者数

69名

■合格者数（合格率）

24名（約35%）

■合格者名（受験番号順）

合格者	所属店舗
加藤礼士	東京サイクルデザイン専門学校
安心院大樹	株式会社カミヤマ
佐藤すばる	DAIWA CYCLE 株式会社 DAIWA CYCLE 八千代店
尾塩竜琉	モトベロ湘南
南裕介	バイチャリ株式会社バイチャリ AKIBA 店
照沼広陽	DAIWA CYCLE 株式会社 DAIWA CYCLE 十日市場店
重松耕太	イオン九州株式会社 サイクル事業部 イオンバイク笹丘店
宗和弥	イオンバイクサイクルテラス香椎浜店
宇治柚貴	松本情報工科専門学校
南村蓮	松本情報工科専門学校
渡邊稜太	松本情報工科専門学校
黒田陽南	東京サイクルデザイン専門学校
顧維桐	東京サイクルデザイン専門学校
相田詩	東京サイクルデザイン専門学校
石塚雄輔	東京サイクルデザイン専門学校

大高直輝	東京サイクルデザイン専門学校
林田丈	東京サイクルデザイン専門学校
菅野和樹	DAIWA CYCLE 株式会社 DAIWA CYCLE 幸店
柴田拓夢	DAIWA CYCLE 株式会社
今井亮太	スペシャライズド・ジャパン合同会社
阿左美遊人	DAIWA CYCLE 株式会社 DAIWA CYCLE 宮前店
長沼淳也	株式会社カミヤマ
佐藤正一	ビチアモーレ浦和店
西野圭瑞嵯	DAIWA CYCLE 株式会社 DAIWA CYCLE 川崎野川店
計 24名	

※採点結果等について、電話・メールでの対応はいたしかねます。

■実技試験（不具合原因の予測） 模範解答例

<後ブレーキの不具合>

- ブレーキパッドの交換時に十分にピストンのせり出しを戻し(リセット)がされていない。
- 内側/外側のピストンが均等に作動していない。

<前変速機の不具合>

- 新しいクランクのチェンリング(歯数)に適した位置に前変速機が取り付けられていない。
- 変速機の取り付け位置を変更した際に、正しい高さに調整できていない。

※事前にお送りした検定マニュアルに記載の通り、個別の結果詳細や合否に関わる内容について、一切の開示、お問い合わせ対応はいたしかねます。

