



2024年3月6日

第29回1級スポーツ自転車整備士検定（大阪） 合格者発表

■実施日

2024年2月7日（水）

■実施場所

堺市産業振興センター（大阪府堺市）

■受験者数

43名

■合格者数（合格率）

9名（約21%）

■合格者名（受験番号順）

| 合格者 | 所属店舗 | 所在地 |
|------|-------------------------|-----|
| 石原寛隆 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 大阪府 |
| 鈴木滉平 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 大阪府 |
| 高澤一世 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 大阪府 |
| 橋本勝央 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 大阪府 |
| 宮内大和 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 大阪府 |
| 矢野琉青 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪 | 大阪府 |
| 角谷俊樹 | ダイワサイクル株式会社 住之江店勤務 | 大阪府 |
| 北原靖也 | ダイワサイクル株式会社ダイワサイクル河内長野店 | 大阪府 |
| 木村亨 | イオン九州 サイクル事業部 | 福岡県 |
| 計 9名 | | |

※採点結果等について、電話・メールでの応対はいたしかねます。

■実技試験（不具合原因の予測） 模範解答例

<後ブレーキの不具合>

- ホイールをフレームから外した際にブレーキレバーを握ってしまい、ピストンがせり出た。
- （タケノコバネの向きが間違っていて）ホイールが正しい位置に装着されていない。

<後変速機の不具合>

- 変速の不具合を解消しようとした結果、ケーブルテンションが変わった。
- ホイール（車軸）が正しい位置に装着されていない。

※事前にお送りした検定マニュアルに記載の通り、個別の結果詳細や合否に関する内容について、電話・メール問わず一切の開示、お問い合わせ対応は出来かねます。

