



2026年2月13日

第33回 SBM1級スポーツ自転車整備士検定（大阪）合格者発表

■実施日

2026年1月14日（水）

■実施場所

（一財）日本車両検査協会 大阪検査所（大阪府堺市）

■受験者数

35名

■合格者数（合格率）

12名（約34%）

■合格者名（受験番号順）

氏名	所属先
有吉 遼人	ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
植濃 凜翔	ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
川元 大輝	ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
古我 歩	ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
小松 優太	ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
佐々木 煌明	ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
中川 裕介	ヒコ・みづのジュエリーカレッジ大阪
細川 祐輔	株式会社あさひ サイクルベースあさひ宇部店
和田倉 卓	DAIWA CYCLE 寝屋川高宮店
児玉 隆道	株式会社きゅうべえ きゅうべえ sports
下田 優輝	サカイサイクル株式会社 サイクルヒーロー美原店
平野 寿雄	DAIWA CYCLE 住道店
計12名	

■修理対応実技試験（不具合症状の原因推測）模範解答 一例

<後変速機/後ブレーキの不具合>

- リアディレイラーが正しい位置に取り付けられていない。
- リアホイールが正しく取り付けられていない。

<前変速機の不具合>

- BBベアリングに対する予圧調整不良。
- 変速の不具合を解消しようとした結果、ケーブルテンションが変わってしまった。

※検定マニュアルに記載の通り、個別の結果詳細や合否に関わる内容について、一切の開示、お問い合わせ対応はいたしかねます。

